

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRIFEȘTI

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția operatorului regional APAVITAL S.A. Iași, a obiectivului „Alimentare cu apă și de canalizare în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț” în vederea operării, administrării și exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 consolidat 2021

Consiliul Local al comunei Trifești județul Neamț;

Având în vedere :

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și operatorul regional APAVITAL S.A. Iași;

- prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS revizuit 2021;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 297 – 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- referatul domnului Lupu Dan – Marian, primarul comunei Trifești, județul Neamț, înregistrat sub nr. 194 din 13.01.2026;

Văzând raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Trifești, județul Neamț;

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), ale art. 140 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ :

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se aprobă punerea la dispoziția operatorului regional APAVITAL S.A. Iași, în vederea operării, administrării și exploatării, a bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cuprinse în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Predarea-preluarea obiectivului de alimentare cu apă și canalizare în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț, se face pe bază de proces-verbal.

Art. 3. – La data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 66 din 09.10.2024.

Art. 4. – Secretarul general al comunei Trifești, județul Neamț, va comunica prezenta hotărâre autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pricope Ioan-Bogdan



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Mitrea Nicușor-Mădălin**

Nr. 5
din 13.01.2026



LISTA DE INVENTARA BUNURILOR DE RETUR

Anexa 1 HCL

Mr. 5 din 13.01.2026

Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț și înființare sistem de canalizare cu ape uzate în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț

Nr. crt.	U.M	Canțitate	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasare a geografica	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare cf.anexa 3 din Contractul de delegare	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (30 ani)
0	1	2	3	4	5	6	7	8.00	9	10	11	12	13	14
1			Sistem alimentare cu apă	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	1,066,542.00	0		0.00	1,066,542.00	buna	
1.1	ml	2574	Teava PEHD PE100 PN10 DN160mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	84,942.00	0		0.00	84,942.00	buna	
1.2	ml	5965	Teava PEHD PE100 PN10 DN125mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	198,000.00	0		0.00	198,000.00	buna	
1.3	ml	4400	Teava PEHD PE100 PN10 DN110mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	74,800.00	0		0.00	74,800.00	buna	
1.4	buc	62	Camine de vane	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	466,000.00	0		0.00	466,000.00	buna	
1.5	buc	88	Hidranți supraterani DN80	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	170,000.00	0		0.00	170,000.00	buna	
1.6	buc	26	Hidranți supraterani DN100	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	72,800.00	0		0.00	72,800.00	buna	
2			Bransamente -camine bransament	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	317,000.00	0		0.00	317,000.00	buna	
2.1	ml	536	Teava PEHD PE100 PN10 DN32mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	2,000.00	0		0.00	2,000.00	buna	
2.2	buc	150	Camine de bransament	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	315,000.00	0		0.00	315,000.00	buna	
3			Puturi captare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	268,100.00	0		0.00	268,100.00	buna	
3.1	buc	2	bazine cheson puturi DN2000mm, H=4000mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	102,000.00	0		0.00	102,000.00	buna	
3.2			Put P1 - Q=9,57 mc/h, H=60mCA 2 pompe (1A+1R)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	43,000.00	0		0.00	43,000.00	buna	
3.3			Put P2 - Q=9,57 mc/h, H=60mCA 2 pompe (1A+1R)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	43,000.00	0		0.00	43,000.00	buna	
3.4	ml	36	Conducta aduciune 01-02 PEHD DN125	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	1,300.00	0		0.00	1,300.00	buna	
3.5	buc	1	Camini de vane (intersecție) pe aduciune	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	8,400.00	0		0.00	8,400.00	buna	
3.6	buc	1	Gura de varsare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	2,400.00	0		0.00	2,400.00	buna	
3.7	buc	5	instalatii electrice exterioare , stalpi cu lampa led 30W	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	54,000.00	0		0.00	54,000.00	buna	
3.8	buc	1	Instalatii electrice de legare la pamant -priza de pamant	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	14,000.00	0		0.00	14,000.00	buna	
4			Statie de tratare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	640,650.00	0		0.00	640,650.00	buna	
4.1	buc	1	Statie de tratare/clorinare Q=20mc/h	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	592,000.00	0		0.00	592,000.00	buna	

4.2	ml	100	Conducta aductiune 03 PEHD DN125	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	9,850.00	0	0.00	9,850.00	buna	30
4.3	buc	1	Camin de vane pe aductiune	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	33,800.00	0	0.00	33,800.00	buna	
4.4	buc	1	Camera de spalare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	5,000.00	0	0.00	5,000.00	buna	
5			Rezervoare apa	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	425,730.00	0	0.00	401,730.00	buna	
5.1	buc	2	Fundatii circulare rezervoare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	85,000.00	0	0.00	85,000.00	buna	
5.2	buc	1	Camera de vane	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	15,000.00	0	0.00	15,000.00	buna	30
5.3	buc	1	Camin apometru	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	6,730.00	0	0.00	6,730.00	buna	
5.4	ml	403	Imprejmuire capatare+rezervor	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	40,000.00	0	0.00	40,000.00	buna	
5.5	buc	2	Rezervoare apa 200 mc	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	244,000.00	0	0.00	244,000.00	buna	
5.6	ml	75	Conducta preaplin rezervor PEHD DN160	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	11,000.00	0	0.00	11,000.00	buna	
6	mp	2000	Teren aferent statie de pompare nr cadastru 52228	sat Miron Costin			2024/04	8,000.00			8,000.00		
7	mp	4000	Teren aferent bazine nr cadastru 52147	sat Miron Costin			2024/04	16,000.00			16,000.00		
			TOTAL APA					2,718,022.00	0	0.00	2,718,022.00		
8			Sistem de canalizare ape uzate	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04					buna	
8.1			Colectoare principale	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	770,253.00	0	0	770,253.00	buna	
8.1.1	ml	7628	Teava PVC DN250mm SN4	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	255,118.00	0	0	255,118.00	buna	
8.1.2	buc	305	Camine de vizitare Ø1000mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	515,135.00	0	0	515,135.00	buna	30
8.2			Colectoare secundare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	133,516.00	0	0	133,516.00	buna	
8.2.1	ml	2784	Teava PVC DN250mm SN4	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	93,871.00	0	0	93,871.00	buna	
8.2.2	ml	1782	Teava PVC DN200mm SN4	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	39,645.00	0	0	39,645.00	buna	
8.3			Racorduri canalizare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	101,829.00	0	0	101,829.00	buna	
8.3.1	ml	596	Teava PVC DN160mm SN4	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	12,026.00	0	0	12,026.00	buna	
8.3.2	buc	152	Camine de vizitare Ø400mm	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	89,803.00	0	0	89,803.00	buna	
9			Statii de pompare ape uzate menajere	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	286,490.00	0	0	286,490.00	buna	
9.1	buc	1	SPAU 1 (cheson Ø3m, h=3.50m) nr cadastru 57072	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	93,111.00	0	0	93,111.00	buna	30
9.1.1	mp	16	teren aferent SPAU 1	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	216.00	0	0	216.00	buna	
9.1.2	mp	16	Suprafata imprejmuire (panouri bordurate zincate h=2.00m)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	5,200.00	0	0	5,200.00	buna	
9.1.3	buc	1	Pompa activa Q=14.4 mc/h H=25mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	80,671.00	0	0	80,671.00	buna	
9.1.4	buc	1	Pompa rezerva Q=14.4 mc/h H=25mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna	
9.1.5	buc	1	mixer	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	7,024.00	0	0	7,024.00	buna	
9.2	buc	1	SPAU 2 (rectangular 2x2m, h=4.60m) nr cadastru 57078	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	48,632.00	0	0	48,632.00	buna	
9.2.1	mp	9	teren aferent SPAU 2	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	122.00	0	0	122.00	buna	

9.2.2	mp	9	Suprafata imprejmuire (panouri bordurate zincate h=2,00m)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	4,000.00	0	0	4,000.00	buna	30
9.2.3	buc	1	Pompa activa Q=0,40 mc/h H=20mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	37,486.00	0	0	37,486.00	buna	
9.2.4	buc	1	Pompa rezerva Q=0,40 mc/h H=20 mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna	
9.2.5	buc	1	mixer	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	7,024.00	0	0	7,024.00	buna	
9.3	buc	1	SPAU 3 (rectangular 2x2m, h=3,00m) nr cadastru 57077	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	48,324.00	0	0	48,324.00	buna	
9.3.1	mp	9	teren aferent SPAU3	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	122.00	0	0	122.00	buna	
9.3.2	mp	9	Suprafata imprejmuire (panouri bordurate zincate h=2,00m)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	3,900.00	0	0	3,900.00	buna	30
9.3.3	buc	1	Pompa activa Q=5,54 mc/h H=10mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	37,278.00	0	0	37,278.00	buna	
9.3.4	buc	1	Pompa rezerva Q=5,54 mc/h H=10 mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna	
9.3.5	buc	1	mixer	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	7,024.00	0	0	7,024.00	buna	
9.4	buc	1	SPAU 4 (rectangular 2x2m, h=3,00m) nr cadastru 57071	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	49,116.00	0	0	49,116.00	buna	
9.4.1	mp	9	teren aferent SPAU4	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	122.00	0	0	122.00	buna	
9.4.2	mp	9	Suprafata imprejmuire (panouri bordurate zincate h=2,00m)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	3,600.00	0	0	3,600.00	buna	30
9.4.3	buc	1	Pompa activa Q=0,36 mc/h H=20mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	38,370.00	0	0	38,370.00	buna	
9.4.4	buc	1	Pompa rezerva Q=0,36 mc/h H=20 mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna	
9.4.5	buc	1	mixer	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	7,024.00	0	0	7,024.00	buna	
9.5	buc	1	SPAU 5 (rectangular 2x2m, h=3,00m) nr cadastru 57076	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	47,307.00	0	0	47,307.00	buna	
9.5.1	mp	9	teren aferent SPAU 5	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	122.00	0	0	122.00	buna	
9.5.2	mp	9	Suprafata imprejmuire (panouri bordurate zincate h=2,00m)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	2,900.00	0	0	2,900.00	buna	30
9.5.3	buc	1	Pompa activa Q=2,52 mc/h H=20 mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	37,261.00	0	0	37,261.00	buna	
9.5.4	buc	1	Pompa rezerva Q=2,52 mc/h H=20 mCA	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna	
9.5.5	buc	1	mixer	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	7,024.00	0	0	7,024.00	buna	
10	ml	414	Cond. Refulare PEHD DN125mm(SPAU1)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	2,310.00	0	0	2,310.00	buna	30
11	ml	291	Cond. Refulare PEHD DN75mm(SPAU2)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	2,019.00	0	0	2,019.00	buna	30
12	ml	51	Cond. Refulare PEHD DN90mm(SPAU3)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	540.00	0	0	540.00	buna	30
13	ml	179	Cond. Refulare PEHD DN75mm(SPAU4)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	1,202.00	0	0	1,202.00	buna	30
14	ml	38	Cond. Refulare PEHD DN90mm(SPAU5)	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	456.00	0	0	456.00	buna	30
15	buc	6	Camine de vane de refulare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	46,514.00	0	0	46,514.00	buna	30
16			Statie de epurare ape uzate	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	1,284,939.00	0	0	1,284,939.00	buna	
16.1	buc	1	Camin debimetru	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	7,951.00	0	0	7,951.00	buna	
16.2	buc	1	Desnispator	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna	

16.3	buc	1	Separator grasimi	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	108,021.00	0	0	108,021.00	buna
16.4	buc	1	Bazin omogenizare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna
16.5	buc	1	Platforma biorotoare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	10,500.00	0	0	10,500.00	buna
16.6	buc	6	Camine vizitare gura de varsare	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna
16.7	buc	1	Camin stavilar intrare SE	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	15,175.00	0	0	15,175.00	buna
16.8	ml	10	Rigola betonata	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04		0	0		buna
16.9	ml	33	Conducta by-pass - Teava PVC DN250	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	11,777.00	0	0	11,777.00	buna
16.10	buc	5	Stalpi cu lampa led 30W	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	3,108.00	0	0	3,108.00	buna
16.11	buc	1	Priza de pamant	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	2,667.00	0	0	2,667.00	buna
16.12	buc	1	Statie de epurare ape uzate Qmed=250mc/zi	sat Miron Costin	1184	1.8.8	2024/04	1,125,740.00	0	0	1,125,740.00	buna
17	mp	3000	teren aferent Statie de epurare nr cadastru 56326	sat Miron Costin			2024/04	12,000.00			12,000.00	
			TOTAL CANALIZARE					2,642,068.00			2,642,068.00	
			TOTAL GENERAL INVESTITIE					5,360,090.00			5,360,090.00	

30

PRESEDINTE DE SEDINTA
PRICOPESCU BOGDAN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
MIRELA NICUSOR - MARIAN

